

Warszawa, 4 sierpnia 2025 r.

TDT.M.0620.3.2025.M

Jednostki samorządu terytorialnegoDotyczy: promocji kampanii **BEZPIECZNA BUTLA – BEZPIECZNY GAZ***Szanowni Państwo,*

w nawiązaniu do pisma z dnia 9 lipca 2025 r. (TDT.M.0620.2.2025.M3) serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne i szybkie włączenie się w prowadzoną przez Transportowy Dozór Techniczny kampanię informacyjno-edukacyjną BEZPIECZNA BUTLA – BEZPIECZNY DOM, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej bezpiecznej eksploatacji butli na gaz LPG oraz edukacja, jak uniknąć zagrożeń i postępować zgodnie z przepisami technicznymi oraz zasadami bezpieczeństwa. Wsparcie kampanii z Państwa strony jest ogromne, a dzięki temu szansa na dotarcie do zwykłego użytkownika butli wykorzystującego gaz LPG w gospodarstwie domowym – cały czas rośnie. Te jednostki samorządu terytorialnego, które do tej pory nie miały okazji włączyć się w kampanię, raz jeszcze serdecznie zachęcamy do korzystania z materiałów (plakatu, ulotki, baneru), które są do pobrania z naszej strony internetowej: <https://www.tdt.gov.pl/informacje/baza-wiedzy/bezpieczenstwo-butli-na-gaz-lpg/>

Jednocześnie prosimy Państwa jeszcze raz o pomoc z dotarciem do jak najszerszego grona adresatów kampanii z nowymi informacjami i uściśleniami dotyczącymi butli na gaz LPG, które już teraz, w trakcie prowadzenia akcji, okazały się konieczne. W związku z powyższym wprowadziliśmy te zmiany w materiałach promocyjnych. **Zwracamy się do tych z Państwa, którzy na swoich stronach internetowych zamieścili pierwotną wersję ulotki, o zamieszczenie jej zaktualizowanej wersji.** Ze względu na duży rozmiar pliku jest ona do pobrania z naszej strony internetowej: <https://www.tdt.gov.pl/informacje/baza-wiedzy/bezpieczenstwo-butli-na-gaz-lpg/>

Przedmiotem aktualizacji jest usunięcie informacji o butlach LPG zawierających 2 spoiny wraz ze zdjęciem poglądowym, które może wprowadzać w błąd. Celem TDT było wskazanie, że w obrocie znajdują się jeszcze zbiorniki o takiej konstrukcji pochodzące z lat 70.-90., które nie spełniają już

obowiązujących teraz norm bezpieczeństwa. Niemniej jednak, na rynku funkcjonują zbiorniki o podobnej konstrukcji i zbliżonym wyglądzie zewnętrznym produkowane według aktualnie obowiązujących norm i takie zbiorniki z 2 spoinami obwodowymi są w pełni bezpieczne dla użytkowników. Zamieszczone więc w pierwotnych materiałach zdjęcie poglądowe z opisem wskazującym zbiornik z 2 spoinami może wprowadzać użytkowników tych butli w błąd. Prosimy więc o aktualizację materiałów zamieszczonych na Państwa stronach w celu usunięcia wzmianki o niekupowaniu butli z 2 spoinami obwodowymi oraz o zamianę zdjęcia poglądowego zbiornika LPG na aktualne, które nie zawiera komentarza o 2 spoinach.

Zachęcamy do korzystania z informacji, które na bieżąco aktualizujemy na wymienionej wyżej stronie internetowej, poświęconej prowadzonej przez nas kampanii.

W przypadku pytań dotyczących kampanii: BEZPIECZNA BUTLA – BEZPIECZNY DOM proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Transportowego Dozoru Technicznego: wydzial.promocji@tdt.gov.pl

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie

Agnieszka First

p.o. Dyrektor

Transportowego Dozoru Technicznego